

Inventering av äldre timmerbyggnader i Uppsala län 2004-2005

Datum: 050504

Inventerare: Magnus Henriksson

Objekt: Sammanbyggda överkragande enkelbodar. Bodarna byggda intill varandra, den högra boden är sannolikt äldre än den vänstra. Den vänstra boden är troligen byggd samtidigt som de byggts samman med en gemensam överkragning.

Fastighet: Almunge sn. AlmungeHagby 3:6, Julsättra

Ägare: Nicolina Moxnäs, tel 0174-20777
el 070-5800972

Funktion, ursprunglig - nuvarande: Förvaringsbodar. Nu
hönshus

Flyttad:

Datering:

Kulturhistoriskt skydd:

Bedömning av miljön: Manbyggnad fr mitten av 1900-talet. Flygelställda bodar och källarbod är välbevarade. Ekonomibyggnader ej bevarade el sentida.

Antal stockar i långvägg: 13

i gavel: 19

Lägsta syllen i: långsida

Stighöjd: 24 cm

Bottenbjälklag mellan:

Mellanbjälklag:

Övrigt: Övervägande gott skick

Byggnadsdel	Material, mått, ytbehandling etc	Skick, åtgärd
Sockel-mark	Hög kallmurad sockel av tuktad sten.	
Stomme- väggar Längd - bredd Timrets form, halsning, knuttyp Ytbehandling	Högra boden: Timmer bilat till åtta sidor. Dubbelkattknutar med sneda hak, små halsningar. Vänstraboden av fyrbilat timmer, liksom överkragningen. Sida C klädd med kilsågad panel uppsatt med smidd spik, liksom gaveln B på vänstra boden. Rödfärgad. Bottenyta 3,60 x 8,30 m	
Tak Ev tidigare takkonstruk- tion	Handslaget enkupigt lertegel på äldre lockpanel.	På bakre takfallet fattas några pannor.
Vindskivor- nock	Vindskivor av rödfärgat trä. Nock av handslaget tegel.	
Dörr	Inåtgående dörrar av stående kilsågade brädor. Målade med svart logportsfärg. Större än ursprungliga dörrar.	
Fönster	-	
Interiör, golv	F n täckta med presenningar	
Övrigt	Många brännmärken invändigt på väggar.	

